

Liste des directives

Projet : 5-18-04
HSS Tunnel et toiture R et N

Date : 2019-04-24

Critères : Regroupé par Sous-Projet



Sous-Projet:

| Directive | Av. | État | Description | Montant \$ | Remarque |
|-------------|-----|-------------------------------------|--|------------------|---------------|
| DDC A-01 | 01 | <input checked="" type="checkbox"/> | Toiture aile N - Soliveaux pourris | 6 633.20 | |
| DDC A-02 | 01 | <input checked="" type="checkbox"/> | Toiture aile R - Modification débord de toit | 2 432.95 | |
| DDC A-03 | 04 | <input checked="" type="checkbox"/> | Décontamination | 21 487.59 | |
| DDC A-04 | 01 | <input checked="" type="checkbox"/> | Toiture aile R - Différents ajustements | (1 335.20) | |
| DDC A-05 | 04 | <input checked="" type="checkbox"/> | Toiture Aile N - Démolition rang de brique | 432.30 | |
| DDC A-06 | 01 | <input checked="" type="checkbox"/> | Toiture aile R - Isolation R3 | 1 967.38 | |
| DDC A-07 | 04 | <input checked="" type="checkbox"/> | Préparation du béton pour l'installation de la membrane | 15 789.21 | |
| DDC A-08 | 04 | <input checked="" type="checkbox"/> | Membrane et isolation | (1 048.00) | |
| DDC A-09 | 01 | <input checked="" type="checkbox"/> | Expertise et divers items | 3 838.77 | |
| DDC A-10 | 04 | <input checked="" type="checkbox"/> | Allocation | (9 510.94) | |
| DDC ME-01 | 02 | <input checked="" type="checkbox"/> | Enlèvement d'un conduit et désamiantage | 887.23 | |
| DDC ME-02 | 02 | <input checked="" type="checkbox"/> | Alimentation temporaire des lampadaires | 963.70 | |
| DDC ME-03 | 02 | <input checked="" type="checkbox"/> | Nouveau câble coaxial Vidéotron | 4 511.51 | |
| DDC ME-04 | 02 | <input checked="" type="checkbox"/> | Évacuation d'un ancien réservoir d'huile enfoui | 4 961.19 | |
| DDC ME-05R2 | 05 | <input checked="" type="checkbox"/> | Retrait d'un circuit de signalisation d'A.I. pour équipement futures | (1 700.00) | |
| DDC ME-06 | 02 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ajout conduit étanche et connecteurs | 313.95 | |
| DDC ME-07 | 05 | <input checked="" type="checkbox"/> | Déviations de tuyauterie | 1 911.79 | |
| DDC ME-08 | 05 | <input checked="" type="checkbox"/> | Modification drainage sanitaire | 1 819.17 | |
| DDC ME-09 | 05 | <input checked="" type="checkbox"/> | Changement de parcours de différentes tuyauteries | 2 000.00 | |
| DDC ME-10 | 05 | <input checked="" type="checkbox"/> | Raccordement d'un drain de fondation du tunnel | 1 321.29 | |
| DDC ME-11 | 05 | <input checked="" type="checkbox"/> | Raccordement des lampadaires extérieurs | 1 924.74 | |
| DDC S-01 | 03 | <input checked="" type="checkbox"/> | Éléments enfouis découverts lors des excavations | 5 467.70 | |
| DDC S-02 | 06 | <input checked="" type="checkbox"/> | Modifications de la surépaisseur sur l'axe E | 2 247.63 | |
| DDC S-03 | 03 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ouvertures à obturer mur existant axe 6 | 3 016.45 | |
| DDC S-04 | 0 | <input type="checkbox"/> | Modification armature axe 4 | 0.00 | Entrepreneur |
| DDC S-05 | 06 | <input checked="" type="checkbox"/> | Armature supplémentaire | 1 559.80 | |
| DDC S-06 | 06 | <input checked="" type="checkbox"/> | Excavation de roc | 2 158.55 | |
| DDC S-07 | 06 | <input checked="" type="checkbox"/> | Support ouverture escalier existante | 2 219.82 | |
| DDC S-08 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ancrage de la dalle structurale tunnel | 7 526.18 | |
| DDC S-09 | 06 | <input checked="" type="checkbox"/> | Démolition et modification surépaisseur colonne 4A | 7 369.26 | |
| DDC S-10 | 0 | <input type="checkbox"/> | Construction surépaisseur mur existant axe E | <u>21 257.70</u> | Professionnel |
| DDC S-11 | 0 | <input type="checkbox"/> | Niveaux de pavage et dalle sur le sol extérieur | 0.00 | |
| DDC S-11~01 | 0 | <input type="checkbox"/> | Niveaux de pavage et dalle sur le sol extérieur | 0.00 | |
| DDC S-11~02 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | Niveaux de pavage et dalle sur le sol extérieur | 14 170.23 | |
| DDC S-12 | 06 | <input checked="" type="checkbox"/> | Attestation d'ancrages | 1 485.00 | |
| DDC S-13 | 06 | <input checked="" type="checkbox"/> | Crédit réparation mur, dalle et injection de fissures | (21 203.20) | |